

K Line



MD-CO-RO-42- Rev. 1.0 - 01/09/2018 - K10 - K16

Spare Parts Catalogue

Previous Revision	0.0
Current Revision	1.0
From	2018-09

Models Type Included

8040BA0	K 10
8040BA0	K 16


Draft



NiKO




1



2



3



4




5



6



7



8


Tav. Tab. Taf.	01	0	Accessori - Accessory	
----------------------	-----------	----------	------------------------------	---

Rif.	Code	Qt.in Robot		(IT) Descrizione * (GB) Description	MOQ
1	C01416	1		Chiave - Screwdriver	1
2	CS_E0002OS	1	MT 100	Cavo - Cable	1
2	CS_E0002	1	MT 150	Cavo - Cable	1
2	CS_E0002_3	1	MT 300	Cavo - Cable	1
2	CS_E0002_5	1	MT 500	Cavo - Cable	1
2	CS_E0002_10	1	MT 1000	Cavo - Cable	1
Consegna 60 giorni da ordine - Delivery time 60 days from order date					
3	200A00100A	0-1	100 pcs	Confezione chiodi - Nails bag	1
3	200A00200A	0-1	200 pcs	Confezione chiodi - Nails bag	1
4	CS_C0111	0		Nastro agglomerante - Stretch tape	1
5	CS_C0109	0	200 gr	Grasso - Grease	1
6	CB01_RICEX	0		Ricarica esterna - External recharge	1
7	NK_KIT314	1		Connettore - Connector	1
8	042Z23000A	0	2G	Kit modulo Connect - Connect module kit	1
8	042Z25000A	0	3G	Kit modulo Connect - Connect module kit	1

**Solo per rivenditori
Only for dealer**


Code	(IT) Descrizione * (GB) Description	MOQ
CS_BT_USB	Convertitore USB-BT - USB-BT Converter	1






Tav.	02	0			
Tab.					
Taf.					

Rif.	Code	Qt.in Robot		(IT) Descrizione * (GB) Description	MOQ
1	042Z20200A	1	White	Copertura - Cap	1
2	042Z22600A	4		Striscia adesiva - Adhesive strip	1
3	042Z17800A	10		Vite - Screw	1
4	042Z20300A	1	White	Carter anteriore - Front carter	1
5	042Z17600A	1		Guarnizione frontale - Front gasket	1
6	C02211	2		Vite - Screw	1
7	042Z21100A	2		Battuta bumper - Bumper frame	1
8	C02222	2		Vite meccanica - Metric screw	1
9	042Z17500A	2		Perno filettato - Thread pivot	1
10	C02177	3		Vite - Screw	1
11	042Z18700A	1		Perno cuscinetto - Bearing pivot	1
12	042Z01200B	1		Supporto cuscinetto - Bearing support	1
13	C00119	2		Cuscinetto - Bearing	1
14	C02171	1		Seeger - Seeger	1
15	C02203	1		Seeger - Seeger	1
16	042Z01100B	1		Piastra bumper - Bumper plate	1
17	C02177	10		Vite - Screw	1
18	046E02000A	2		Bobina - Coil	1
19	042E00100A	1		Scheda sensori anteriore - Front sensors board	1
20	042Z03000A	1		Gruppo sensori anteriore - Front sensors group	1
21	C00162	4		Vite - Screw	1
22	C00908	2		Vite - Screw	1
23	C02198	2		Vite - Screw	1
24	042Z17100B	2		Rullino bumper - Bumper roll	1
25	042Z16800B	2		Staffa cerniera bumper - Bumper hinge shaft	1
26	042Z17000B	2		Gruppo braccetti bumper - Bumper shaft group	1
27	042Z01700A	1		Molla - Spring	1
28	042Z16400A	1		Protezione soffiello - Bellow protection	1
29	C02177	4		Vite - Screw	1
30	C02223	1		Dado - Nut	1
31	C01040	1		Rondella - Washer	1
32	042_IG_0810_03	1		Cuscinetto - Bearing	1
33	042Z01600A	1		Molla - Spring	1
34	042Z01300B	1		Supporto magnete - Magnet support	1
35	042Z11700A	1		Assieme bumper - Bump group	1




Tav. Tab. Taf.	03	0			
----------------------	-----------	----------	--	--	---

Rif.	Code	Qt.in Robot		(IT) Descrizione * (GB) Description	MOQ
1	C02176	16		Vite - Screw	1
2	VCW50625	2		Oring - Oring	1
3	042Z17900A	2		Coperchio ruota interno - Internal wheel cover	1
4	042Z11900A	2		Coperchio ruota esterno - External wheel cover	1
5	042Z21900A	2		Kit artiglio ruota - Spike wheel kit	1
6	042Z12200A	2		Anello interno - Internal ring	1
7	C02173	16		Vite - Screw	1
8	046Z16400A	4		Copertone - Tire	1
9	042Z11600A	2		Anello esterno - External ring	1
10	C01837	16		Rondella - Washer	1
11	C02172	16		Vite - Screw	1
12	042Z12000A	2		Ruota con copertone - Wheel with tire	1
13	C02218	2		Vite - Screw	1
14	042Z35600B	2	A logo	Borchia - Boss	1
15	C02165	1	Brushless	Motore di taglio - Cutting motor group	1
16	051Z15700B	1		Guarnizione - Gasket	1
17	200Z18500A	1		Supporto motore - Motor support	1
18	110Z29200A	1		Piastra elastica - Elastic plate	1
19	C00691	1		Vite - Screw	1
20	CS_C0030	2		Seeger - Seeger	1
21	051Z31000A	2		Guida albero - Shaft guide	1
22	C00616	2		Rondella - Washer	1
23	C02049	2		Rondella - Washer	1
24	C02172	6		Vite - Screw	1
25	110Z43500A	2		Soffietto - Bellow	1
26	042Z13600B	1	Right	Forcella - Fork	1
26	042Z13901B	1	Left	Forcella - Fork	1
27	C00678	2		Vite - Screw	1
28	110Z34200A	2	No magnetic	Ruota anteriore - Front wheel	1
29	042Z13700B	1		Gruppo ruota destro - Right wheel group	1
29	042Z14700B	1		Gruppo ruota sinistro - Left wheel group	1
30	C02211	1		Vite - Screw	1
31	042Z06800A	1		Copertura inf frontale - Front lower cover	1
32	C01936	1		Seeger - Seeger	1
33	042Z23000B	1		Piastra fissaggio - Fixing plate	1
34	051Z21900B	1		Guarnizione - Gasket	1
35	051Z24600B	1		Piastra - Plate	1
36	C00900	4		Rondella fissaggio - Fixing washer	1
37	C00208	4		Vite - Screw	1
38	075Z07800A	1	4K dia25cm	Lama piegata - Flat blade	1
39	C01322	4		Vite - Screw	1
40	042Z23400A	1	Left	Protezione lama - Blade protection	1
40	042Z23600A	1	Right	Protezione lama - Blade protection	1
41	C02231	20		Vite - Screw	1



Tav. Tab. Taf.	04	0			
----------------------	----	---	--	--	---

Rif.	Code	Qt.in Robot		(IT) Descrizione * (GB) Description	MOQ
1	110E01300A	1		Tasto stop - Stop key	1
2	042Z32600A	1		Tastiera - Keyboard	1
3	042Z35400A	1	Bianco - White	Gruppo carter posteriore - Back carter group	1
4	042Z10800A	1		Guarnizione principale post - Back main gasket	1
5	042CB05.02	1		Cablaggio batteria - Battery wiring	1
6	042CB07.02	1		Cablaggio ricarica - Recharge wiring	1
7	042Z08600A	1		Copertura inf posteriore - Back lower cover	1
8	042Z31300A	1		Maniglia - Handle	1
9	042Z04600A	2		Vite - Screw	1
10	042Z19300A	1	Left	Protezione - Protection	1
10	042Z19400A	1	Right	Protezione - Protection	1
11	C02272	4		Vite - Screw	1
12	042Z08500A	1		Gruppo ricarica contatto - Contact recharge group	1
13	042Z17800A	10		Vite - Screw	1
14	042Z22500A	2	Brushless	Motoriduttore - Motor reducer	1
15	C02177	4		Vite - Screw	1
16	042E40300A	1		Scheda madre - Mother board	1
17	110E01100A	2		Cablaggio - Wiring	1
18	C02231	2		Vite - Screw	1
19	042Z19100A	2		Perno - Pin	1
20	042Z08900A	1		Supporto scheda madre - Motherboard support	1
21	C02190	1		Cuscinetto - Bearing	1
22	042_PAR_DE55	1		Guarnizione - Gasket	1
23	042Z04100A	1		Albero - Shaft	1
24	C02213	1		O ring - O ring	1
25	C02214	1		O ring - O ring	1
26	042Z04200A	1		Piastra fissaggio - Fixing plate	1
27	C02176	6		Vite - Screw	1
28	042Z25900A	1		Guarnizione - Gasket	1
29	042Z04400A	1		Piastra - Plate	1
30	042Z04000A	1		Gruppo snodo - Junction group	1
31	042Z40800A	1	2.9Ah	Batteria - Battery	1
31	042Z41100A	1	5.8Ah	Batteria - Battery	1
31	042Z09000A	1	8.7Ah	Batteria - Battery	1
32	042Z17800A	4		Vite - Screw	1



Tav. Tab. Taf.	05	0			
----------------------	-----------	----------	--	--	---

Rif.	Code	Qt.in Robot		(IT) Descrizione * (GB) Description	MOQ
1	042Z37200A	1		Coperchio posteriore - Back cap	1
2	C02172	8		Vite - Screw	1
3	042Z24500A	1		Fermacavo - Cable clamp	1
4	042Z27300A	1		Chiusura base carica - Docking station closing	1
5	042E00500A	1		Trasmettitore - Transmitter	1
6	C02224	4		Vite - Screw	1
7	042Z24800A	1		Gruppo contatti carica - Recharging contact group	1
8	042Z44500A	1		Torretta base carica - Docking station tower	1
9	042Z24700A	1	Contact	Copertura box - Box cap set	1
10	C02244	3		Vite - Screw	1
11	042Z26500A	1	Bianco - White	Box trasmettitore - Transmitter box	1
12	042Z43200A	1		Pianale appoggio - Floor support	1
13	OWA60E30	1	2Ah	Caricabatterie - Battery charger	1
13	ELG-150-30	1	5Ah	Caricabatterie - Battery charger	1
13	ELG-240-30	1	8Ah	Caricabatterie - Battery charger	1